Erledigt Nach dem Hochfahren wird USB mit einer deutlichen Verzögerung erkannt.

Beitrag von „Nio82“ vom 5. Juli 2017, 00:05

@kuckkuck

Wie schon beschrieben der Zusammenhang mit der SSD & nachdem ich das hier geschrieben habe hat mir @enjoylinus zugestimmt das es bei ihm auch so ist.

@al6042

Ich habs jetzt mit USBinjectAll probiert & damit ist die Verzögerung bis die Maus reagiert noch größer. Da wurden jetzt aus vorher 5 sek mit mal 20 sek. Ich dachte schon kurz die USBinjectAll funktioniert gar nicht mehr bei mir. Und natürlich wie damals, dass mit den Extern HDD als Intern erkannt.

Du USBinjectAll.kext war natürlich neueste Version.