Erledigt Invalid Node Structure bei Bootpartition

Beitrag von „xrabit“ vom 27. Juli 2017, 17:41

Die Crucial SSD hatte ich am Intel Chipsatz stecken. Dort hatte ich tatsächlich bislang keinen weiteren Port ausprobiert. Die Samsung SSD hängt aber am anderen Chipsatz (ist glaube ich ein Marvel Chipsatz) und dort trat der Fehler jetzt auch auf. Ich könnte natürlich jetzt noch weitere Ports am Intel Chipsatz testen, aber da das Problem bei beiden Chipsätzen jetzt aufgetreten ist, bin ich mir nicht sicher ob das helfen würde.

ObiTobi:
Ich habe die Crucial jetzt testweise bei Windows im Einsatz und da läuft die einwandfrei. Hast du eine Idee wie ich das eventuelle nicht korrekte Herunterfahren überprüfen könnte?