Erledigt

Massive Probleme mit GA170-HD3 F20 Bios, Grafik und aktuellem Clover

Beitrag von „Hifi-KS“ vom 4. August 2017, 19:22

In den letzten Tagen habe ich verzweifelt versucht wieder das System (Hackintosh II) zum laufen zu bekommen.

Der Grafikfehler (intel 530 nur 7MB) ist behoben. Leider führen die Ratschläge von [@MacGrummel](#) (Kernel-Patch u.a. und EmuVariableUefi-64.efi) nicht weiter.

Leider bricht die RX460 beim laden immer wieder zusammen und führt so zu einem Reboot. Anbei zwei Screenshots. Einmal mit "RX460 und Intel 530" und einmal mit der RX460. Ich kann mir diese Probleme nicht erklären.

Des Weiteren ist es nicht möglich "MACiASL" zu öffnen, weil auch hier eine Fehlermeldung angezeigt wird (siehe Screenshot).

[@ductator](#): Ich habe die Gigabyte 460 4 GB Windforce OC. Könnte es sein, dass das Bios der Grafik "kaputt" ist und das ein Flashen aufweine 560 diesen Fehler behebt? Ich bin Leier absoluter Laie...

Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand von den Profis über meine DSDT gucken könnte und eventuell etwas anpassen oder die größten Fehler ausbügeln könnte.

Nachtrag: Die neuste MaciASL Version aus dem Forum funktioniert...

Meine DSDT (abgerufen von File-New from ACPI- DSDT) hat mehr als einen Fehler, 35 Warnungen, 249 Remarks und 269 Optimizations.

Nochmals vielen Dank für die große Hilfe und Unterstützung!