[Soundproblem] Installationshilfe für ALC892 Soundchip gesucht

Beitrag von „Gelöscht“ vom 8. August 2011, 23:19

Was hast Du den im BIOS unter Advanced BIOS Features bei C1E support disabled oder enabled ggf. Versuche mal wenn du auf C1E support disabled setzt.