Erledigt Z400 numero 2 will nicht

Beitrag von „wellini“ vom 9. September 2017, 13:44

Hallo,
das habe ich ja mit Sierra gemacht! Die Platte bootet ja auch, aber kein USB!
Ich werde morgen mal 10.9. laden, um dann zu sehen was hier für ein USB verbaut ist!

So habe 10.10. geladen, mussten den Portinjector.kext noch einspielen und konnte dann die Software auf die SSD laden. Nu läuft er erstmal mit 10.10.5. sieht alles ganz gut aus.
Wir können den Thread schliessen.
Danke und Gruß