Erledigt BCM94360CD/CS baut keine BT Verbindung auf

Beitrag von „kuckkuck“ vom 29. September 2017, 21:29

Schick mal bitte einem IOReg und die Ausgabe von

Code

1. kextstat | grep -v apple

Mal schaun ob ich was finden kann...