Erledigt

Dell Inspiron 13 5368-1715 Sound Problem

Beitrag von „al6042“ vom 1. Oktober 2017, 10:07

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Der AppleHDA muss als Original-Version im Ordner /System/Library/Extensions vorliegen.
Der Kext, der mit Lilu in den Ordner /EFI/CLOVER/kexts/Other auf der versteckten EFI-Partition kommen soll, heißt [AppleALC](#).

Innerhalb der config.plist für Clover muss nicht nur der Wert "13" unter "Devices"->"Audio"->"Inject" eingetragen, sondern auch der Haken unter "Acpi"->"DSDT"->"Fixes"->"FixHDA_8000" gesetzt werden.

Achte auch darauf, dass der VoodooHDA.kext, zusammen mit einem ggf. mit installierten HDADisabler.kext komplett entfernt wurden.