Erledigt

BCM94360CD/CS baut keine BT Verbindung auf

Beitrag von „the_viking90“ vom 1. Oktober 2017, 16:42

unter Sierra hat die karte genau 1 mal funktioniert.

Zusammen mit der HS Dev Beta 1 lief alles wie in Butter auf BEIDEN Systemen.

Ich kopiere aus Windows grad alles wichtige was ich brauche und dann mach ich die platte auch dem Erdboden gleich.

Also bei mir erkennt macOS die Platte aufgrund ihres Formates nicht (ext4 oder wie sich das nennt). ist auch nicht schlimm. Kann ja durch die F8 taste auswählen was booten soll.