Erledigt High Sierra ergänzendes Update im App Store

Beitrag von „MacGrummel“ vom 7. Oktober 2017, 21:01

Lang hat's gedauert, aber jetzt hab ich auf einer Platte meiner kleinen Z97n-G5-Broadwell-Maschine mit NVIDIA GTX 1060 auch das Sicherheitsupdate laufen.

Ein heftiger Workarround, wohl aber für alle, bei denen die Webdriver so überhaupt keinenBock haben.

Der Ausgangspunkt: Der mit NVIDIA GTX 1060 3GB und Webdriver (und unter HighSierra ohne iGPU) laufende Rechner gibt nach dem Sicherheits-Update nur noch einen schwarzen Schirm aus.

Vergeblich getestet habe ich: Alle Möglichkeiten, die Webdriver in Clover abzuschalten, auch incl. deinstallieren.

Das Einschalten der Intel-iGPU als erste Grafik ohne Anschluß (das war meine Sierra-Einstellung) sorgt dafür, dass ich nichtmal in das BIOS komme, als zweite Grafik kann sie mitlaufen.

Auch das Über-Installieren mit dem kompletten Installer lässt die Webdriver weiter drin.

Lösung: Ich habe den kompletten Extentions-Ordner gelöscht (/S/L/E) und HighSierra über den Installer aus dem Programmordner neu düber installiert. Das gibt dann erstmal die Basis-Version von 10.13 ohne das Yosemite-Festplattenprogramm, Java 2015, ohne Webdriver und natürlich ohne Grafik-Unterstützung.

Der Restart ist dann eine lustige Spring-Prozession: Vorstart über NVIDIA, bis der da stehen bleibt mit der schon bekannten Console-Meldung, dann Umschalten auf die Intel-Grafik ohnedie Unterstützung mit schönen Wisch-Effekten.

Dann wird das Update installiert,

Restart mit Spring-Prozession.

Installation der WebDriver-378.10.10.10.15.117.pkg.zip.

So läuft die kleine Kiste jetzt wie zuvor, bei meiner zweiten Startplatte möchte ich aber doch lieber auf Version 10.13.1 warten..