Erledigt USB 3.1 Klappt nicht

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 10. Oktober 2017, 09:17

Moin,

auf deinem Screenshot wird aber doch der USB 3.1 Bus angezeigt. Kannst du mal auf den Eintrag klicken und noch einen Screenshot machen?