Erledigt Hilfe bei Install: X299 | i7-7820X | GTX1080 -> Sierra 10.12.

Beitrag von „mitchde“ vom 11. Oktober 2017, 13:46

Zuerst würde ich den 100% funktionierenden Clover 4222 nehmen. Alles danach hat, noch, mehr oder weniger Bugs. Um die auszuschließen echt 4222 nehmen.
Falls noch nicht geschehen den Efi Ordner mal hochladen.

Yupp, dieser Bootfehler kommt durch das Optixxxx.efi.
Wenn alle hängen mal ohne das versuchen.

Gesendet von meinem SM-J320F mit Tapatalk