Erledigt Combo Card AW-CE123H läuft nicht in SandyBridge Laptop

Beitrag von „al6042“ vom 14. Oktober 2017, 21:49

Wow... die zu tapezierte Zeile beim Audio Inject ist mal komplett daneben...
Da kann immer nur eine Ziffer rein.

Dann sollte die mal gepatcht werden.
Hänge sie doch bei der nächsten Antwort einfach dazu...