Erledigt USBXHCIController Probleme

Beitrag von „modzilla“ vom 19. Oktober 2017, 18:34

SIP ist komplett abgeschaltet! Ich nutze derzeit iMac15,1!

Aber falls du auf n InjectorKext hinaus möchtest, kannst du dir den oben angehängten Kext ja mal anschauen

Die DSDT probier ich nachher gleich mal aus!

Update: Das löst das Problem leider auch nicht. Das gleiche in grün, USB2 funzt ganz normal und der RehabMan-Kext scheint seinen Dienst zu verrichten, aber es werden keine USB3 Ports angezeigt im IOREG