Erledigt Bios oz 1479 Boot/Stick Problem

Beitrag von „al6042“ vom 16. November 2017, 09:08

Wenn der Stick nur eine Partition hat, wird er im MBR-Mode vorliegen.
Achte in deinem BIOS zum einen, ob diese auch zum Booten „freigegeben“ sind, bzw. in deiner Defaults.plist der entsprechende Eintrag, den ich jetzt nicht per Handy finde, gesetzt ist...