Erledigt

AMD RX 580 oder Vega 56/64 unter High Sierra

Beitrag von „iMarc“ vom 12. Dezember 2017, 15:15

mich nerven die geräusche die meine vega so macht tierisch, wohlgemerkt wassergekühlt!
also keine lüfter, rein dieses rattern, jedes mal wenn ich klicke, scrolle oder auch nur
irgendwas mache..

auf meiner to-do liste steht jetzt mal:

bios switch von lustig auf langweilig

vbios der sapphire testen

10.13.3 beta installieren

im schlimmsten fall: wasser aus der wakü, alles zerlegen und den gpu tach abschalten

(bild mir ein die geräusche kommen von dort.. bzw hoff ich dass die lösung so einfach ist..

muss auf jedenfall etwas mit der stromzufuhr zu tun haben, und die scheint unter windows
anders zu funktioniern als unter macOS)

evtl teste ich auch 10.13.1 nochmal.. da war ja für die meisten alles ok mit vega

edit: bios switch ändert nix, macOS 10.13.3 beta1 ändert auch nix..

bin ich wirklich der einzige bei dems rattert? 😊