Erledigt High Sierra 10.13 - Installations Problem(e) ; Gigabyte X299 UD4 - i7-7800X - GeForce® GTX™ 1080 Ti

Beitrag von „m4d-maNu“ vom 13. Dezember 2017, 20:19

Dank eurer Hilfe läuft der Hacki ja auch schon und ich hätte halt nicht gedacht, dass es mit den Sound so Problematisch ist.

Ich habe nun mal folgeneds gemacht:

Ja, Lilu und AppleALC sind die neusten drinnen (ob sie vorher auch schon drinnen waren weiß ich leider nicht, hab deine verlinkten nun mal hergenommen) und auch auf der versteckten EFI Partition unter /EFI/CLOVER/kexts/Other

Der Haken bei FixHDA unter "Acpi"->"DSDT"->"Fixes" ist nun auch gesetzt

> Zitat von al6042
>
> Hast du unter "Devices"->"Audio"->"Inject" schon die Werte layout 1, 2, 5, 7 oder 11 nacheinander getestet?

1. Hacki fährt nicht mehr hoch.
2. Hacki fährt nicht mehr hoch.
5. Hacki fährt nicht mehr hoch.
7. Hacki fährt nicht mehr hoch.
11. Hacki fährt nicht mehr hoch.

So, da ich wieder einen Hacki wollte der hochfährt, habe ich nun folgende Sachen Schrittweise Rückgängig gemacht.
"Devices"->"Audio"->"Inject" = nichts eingetragen --> Hacki fährt nicht mehr hoch
"Acpi"->"DSDT"->"Fixes"->"FixHDA" haken entfernt --> Hacki fährt wieder hoch

So, nun habe ich wieder Schrittweiße die einzelnen Sachen gemacht (FixHDA und inject 1,2,5,7 sowie 11 ausprobiert und diesmal -v angehabt. So das man sieht wo erhängen würde.

FixHDA



FixHDA und Audio Inject 1



FixHDA und Audio Inject 2



FixHDA und Audio Inject 5



FixHDA und Audio Inject 7



FixHDA und Audio Inject 11