Erledigt

GMYLE Micro USB Bluetooth 4.0 Dongle

Beitrag von „kuckkuck“ vom 14. Dezember 2017, 15:48

Von der Art des Sticks her, sollte er eigentlich auch garnicht im BIOS funktionieren können...
Keine Ahnung was [@SledgeHammer80](#) da gezaubert hat 😊

Für dein Problem gibt es folgende Kexts: [Broadcom Bluetooth Firmware Patcher](#)

Einfach BrcmFirmwareData.kext und BrcmPatchRAM2.kext in die EFI nach Other liegen,
Neustarten und hoffen 👍