Erledigt Hilfe bei DSDT Fix AUSUS R540LA benötigt!!

Beitrag von „icecloud“ vom 16. Dezember 2017, 15:48

îch konnte einfach nicht warten.

Ich habe es zuerst mit dem WIN10 Patch im i2c Repo ausprobiert.

Der Compiler lief durch!!!!!!

DSDT in Clover/ACPI/PATCHED

Neuboot!!!

Ich habe ein funktionstüchtiges Trackpad!!!!!!

Nochmals vielen Dank an Al6042.

Ich bin so glücklich!!!!!

Es klappt jetzt:

Grafik HD5500 (Builtin)
Sound
Kamera
Tastatur
Trackpad

Es geht nicht:

Cardreader (das wird wohl nichts)
interne Intel AC Wlankarte.

Ich nutze einen WLAN AC Stick, da ich die Karte aufgrund der Garantie (ich habe 2 linke Hände) nicht austauschen möchte auch wenn auf YouTube alles so einfach aussieht.