Erledigt Grafik HD7730 lässt sich nicht aktivieren DELL XPS 15R SE mit High Sierra

Beitrag von „griven“ vom 6. Januar 2018, 00:09

Für die Batterieanzeige braucht es einige DSDT Anpassungen und den ACPIBatteryManager.kext von Rehabman dann sollte das laufen bei Touchpad kommt es drauf an was für eins verbaut ist und wie es angebunden ist aber meist tut hier der voodoops2.kext gute Dienste.