Erledigt High Sierra installiert , aber reboot dauerschleife

Beitrag von „MuriGuri“ vom 10. Januar 2018, 21:33

HP Compaq 6200 pro mt pc , i5-2500 @ 3.30 ghz , 8gb ram & NVIDIA Grafikkarte.

hi an alle Profis , hatte seit 2 Tagen das Problem mein bootloader hinzubekommen so das es nach einem clean install von der Platte bootet. Das Problem habe ich nach der xsten Installation nachträglich mit clover hinbekommen. Jetzt habe ich das Problem das ich beim booten bis zum clover komme & sobald das Apple Logo kommt rebootet er immer wieder neu

weiß nicht mehr weiter, wer kann mir helfen?

im Voraus