Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 13. Januar 2018, 14:16

Problem: Kein WLAN mit DW1560 / BCM94352HBM nach Tiefschlaf

Ich schreibe hier, weil mein Lenovo E560 hardwaremäßig ja fast identisch ist mit dem Ideapad 500 und mit Elementen der DSDT des Ideapad 500 das beschriebene Problem vielleicht behoben werden könnte.

Also: ich bin immer wieder dran und bekomme das folgende Problem nicht gelöst: WLAN / Airport mit der DW1560 funktioniert nach Neustart einwandfrei. Wenn ich den Rechner jedoch in den Ruhezustand versetze und danach aufwecke, ist WLAN immer weg. Da hilft dann nur ein Neustart. Das kann sehr ärgerlich sein, wenn man mitten in einer wichtigen Arbeit ist.

Mit der von [@al6042](#) erstellten DSDT für den Ideapad 500 (mit der ich tatsächlich starten konnte) ist das nicht der Fall, d.h. nach dem Ruhezustand ist WLAN wieder da ... nur friert mein E560 mit dieser DSDT regelmäßig nach einer gewissen Zeit ein.

Ich habe nun meine DSDT schon etwas bearbeitet, d.h.

- Method (_PRW, 0, NotSerialized) aus dem Device (ARPT) rausgenommen und darunter gesetzt
- In dieser Method den Wert 0x69 auf 0x09 geändert (wird für die DW1560 empfohlen)
- In Scope (URTH.HSP5) = WLAN und Scope (URTH.HSP6) = BT die ersten beiden Werte unter Name (UPCP, Package (0x04) auf 0xFF geändert

(Letzteres nach Angaben aus <https://github.com/syscl/XPS9350-macOS/issues/145>)

Hat aber leider alles nicht gefruchtet.

Könnt ihr mir da helfen? Ich meine, das müßte doch irgendwie zu machen sein! Aber wie?

Anbei mein aktueller Cloverordner mit enthaltener DSDT, die von hier heruntergeladenen DSDT für das Ideapad 500 und meine IOREG. Und noch der Hinweis, daß BrcmFirmwareRepo.kext und BrcmPatchRAM2.kext in L/E liegen!