Erledigt

Macbook Late 2008 SATA Geschwindigkeit Fehler

Beitrag von „Metalhead“ vom 13. Januar 2018, 23:33

Mit einer Samsung SSD, egal ob 840 oder 850, ob Pro oder Evo, macht man absolut nix verkehrt. Hab hier 3 840er Evo's am laufen, 2 mal mit 250 Gb und eine mit 120 Gb.

Die beiden Großen, eine mit Win7 und die andere im Hackbook, laufen mit der vollen von Samsung angegebenen Geschwindigkeit. Nur die kleine macht "nur" die Hälfte was aber am W510 liegt welches nur Sata 2 macht.

Bin am überlegen mir noch eine 250 Gb, evtl. auch eine 500 Gb, zu holen welche dann als 2. Platte in den Desktop wandern soll als DualBoot (Win7 und OS X). Vorausgesetzt mich sticht nicht der Hafer und ich hol mir doch einen echten 27" iMac 😄.