Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 18. Januar 2018, 11:58

Den ASM1142 hat mein Mainboard auch verbaut, der funktioniert OOB. Es gibt zwar in den Logs eine Fehlermeldung (zumindest unter 10.12.6), die Ports laufen aber trotzdem.