# Erledigt Erfahrungsbeicht (letzter Post): Installation High Sierra auf Acer V5 573PG

## Beitrag von „DocWerder“ vom 19. Januar 2018, 00:18

Hallo zusammen,

da ich dem lieben Patrick nicht persönlich auf den Geist gehen will und ich eigentlich um diese unchristliche Uhrzeit keinen mehr am Telefon belästigen will (weil ich eigentlich nur um diese Zeit frei habe) und ich ein bisschen den Ehrgeiz habe, meinen Acer alleine zum laufen zu bringen, schreibe ich hier nochmal im Thread.

Mit Hilfe des Links von Patrick konnte ich jetzt die Windows Partition zwar wieder zum laufen bringen. Allerdings mit dem Nachteil, dass ich bis jetzt nur vom USB-Stick auf die HS-Partition komme.
Wenn ich Clover jetzt installiere, muss ich dann "Install EFI in ESP" anklicken?
Beim letzten Mal hat das dazu geführt, dass ich dann nicht mehr auf die Win-Partition zugreifen konnte.

Weiterhin habe ich das LAN am laufen und zwar mit Hilfe des kext.RealtecRTL8111.kext, dieses jedoch noch OHNE lilu.kext

Für den Sound habe ich versucht, sowohl die AppleALC(1.2.2).kext und Lilu(1.2.2).kext in den Others-Ordner zu kopieren, allerdings hat sich nichts getan.
Was muss ich denn in der config.plist anpassen? Wisst ihr das?
Weiterhin zeigt der DCPI-Manager an, dass ich einen "AR9462 Wireless Adapter" habe. Leider bekomme ich den auch nicht mit den entsprechenden Dateien "ATH9KFixup.kext", "lilu.kext" und "ATH9KInjector.kext" zum laufen.
Das ist auch kein sooo grosses Problem, weil ich dann halt per LAN ins Internet gehe.

Aber es wäre wirklich klasse, wenn ihr mir bei dem Sound, der Helligkeit und bei der Batterieanzeige eventuell helfen könntet.
Muss dazu die DSDT.aml gepatched werden, oder wie komme ich da ran?
Braucht ihr irgendetwas von mir? Zur Sicherheit lade ich mal meine config.plist hoch.

Euch jetzt schon mal vielen Dank

Gruß
Jörg