Erledigt OSX high Sierra Finetuning

Beitrag von „deydi“ vom 20. Januar 2018, 13:37

also, hab das jetzt nach Anleitung gemacht. Jedoch Ändert sich rein gar nichts. 1050 wird nicht erkannt. Möchte nicht mal jemand über meine Config schauen ?

Zudem wird mein TP.link TL-WN725N WLAN-Stick seit Neustart nicht mehr erkannt.
Neu Installation, hat auch keinen Erfolg gebracht -.-