{SUCCESS} Lenovo V110-15IKB mit i5-7200u und HD620

Beitrag von „blackcat“ vom 28. Januar 2018, 18:54

Hab jetzt mit dem Configurator mal generated und etwas mit @grt s Config.plist aufgefüllt, jedenfalls vorsichtig und teilweise.

Clover für UEFI ging nicht, also auf ESP und boot0ss in MBR, jetzt bootet sie wenigstens endlich von der internen HD.

Audio: ~~no~~
BT/Wifi: no
Ethernet: ~~no~~
Grafik: ~~jetzt nach der Fummelei von 7 auf angeblich 1536MB (aber bei dem Geflacker auf Full HD bezweifle ich das ....)~~
Kamera: Yes
Kartenleser: no
SATA: Intel 10 Series Chipset
Batterie: ~~no~~
Tastatur/Pad: ~~no (geht nur über externe an USB)~~

Für heute reicht's mir. Ich brauch noch'n Bier auf den Streß.