Erledigt Lenovo ThinkPad Edge E531 I5 3230M Neuintstallation

Beitrag von „al6042“ vom 30. Januar 2018, 21:00

Ich würde eher mal im Verbose Mode mit der vorhin übergebenen EFI booten und uns hier die Fehlermeldung mitteilen, bzw. ein Foto davon posten.

Diese 531BlubbBoot kann nicht für HS funktionieren, da deren SMBIOS in der Config.plist komplett verhunzt und somit auch nicht HS-tauglich ist.
Das zeigt auch der Fehler in deinem anhängenden Bild...