AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher

Beitrag von „mindsuk“ vom 31. Januar 2018, 09:14

Guten Morgen!

Nein, eine DSDT.aml habe ich bisher bei meinem Board nicht benötigt. Lediglich eine SSDT.aml für den USBInjectAll.kext, bezüglich Portlimit.

Den Haken bei "Fix HDA" hatte ich tatsächlich nicht gesetzt, aber leider funktioniert es noch immer nicht. Habe wieder alle IDs durchprobiert.

Anbei mal mein EFI Ordner, falls sich den mal jemand ansehen könnte..