Erledigt

Speedstep, Shutdown und Sleep funktionieren nicht.

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 4. Februar 2018, 22:52

Ich habe meinen ASRock auf High Sierra geupdatet. (Daten stehen in der Signatur)

Ich bekomme die CPU nicht in den Griff. Ich bin mir wirklich sicher das es bei El Capitan funktioniert hat, da der Lüfter nicht hörbar war.

Die CPU läuft nun fast ständig unter Vollast und dementsprechend läuft der Lüfter

Im Anhang ist mein EFI Ordner und ein Screenshot von Intel Power Gadget.

Ich habe direkt ein Screenshot gemacht nachdem ich 5 Minuten lang nichts an dem Rechner gemacht habe.