Erledigt Speedstep, Shutdown und Sleep funktionieren nicht.

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 7. Februar 2018, 10:03

Ich erstelle heute wenn ich Zuhause bin nochmal genau nach dem WIKI eine ssdt und kopiere sie in Clover.
Dann gucke ich nach dem Bootlog von Clover ob sie geladen wird und sehe mir noch mal das log von Intel Power Gadget an. Dann schicke ich dir die aktuelle COnfig.plist

Ich bin mir nicht mehr sicher ob die DSDT von hier kommt oder aus dem nachbar Forum.
Ganz zu anfang hat Shutdown und Sleep funktioniert.
Nach einem Update ging Sleep und Shutdown dann nicht nehr. Wobei ich das Shutdown Problem mit Fix Shutdown in Clover lösen konnte.
Seid dem Update auf High Sierra geht nun trotz Fix Shutdown auch das selbstständige ausschalten vom Rechner nicht mehr. Nach dem Herunterfahren muss der Rechner über längeres drucken vom aus Knopf ausgeschaltet werden.