Erledigt Update auf High Sierra

Beitrag von „apfelnico“ vom 15. Februar 2018, 10:13

Mich wundert die Anbindung der Grafikkarte über 4 Lanes. Unabhängig ob Treiber geladen ist oder nicht, sollte die wenigstens 8 Lanes bekommen, ideal wären 16. Sind da noch weitere PCIe Geräte, sind die ungünstig verteilt, steckt die Grafikkarte in einem für sie ungünstigen Slot, oder ist einfach die DSDT massiv verbogen?