Erledigt

Nvidia GTX 770 wird nicht erkannt - Sierra 10.12.6

Beitrag von „al6042“ vom 17. Februar 2018, 15:39

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Mal zur Rekapitulation:

- Interne HD4000 funktioniert
- externe GTX770 tut nicht, obwohl kein "Inject Nvidia" im Clover aktiviert ist.

Ist zufälligerweise in der config.plist unter "Boot"->"Arguments" der Haken bei "nv_disable=1" gesetzt?