Erledigt LAN Karten werden nicht richtig erkannt

Beitrag von „dn_75“ vom 18. Februar 2018, 12:25

Hi,

ich habe mein System neu aufsetzen müssen und habe jetzt mit Clover und Multibeast High Sierra am laufen.
Das funktioniert soweit ganz gut. Allerdings habe ich Probleme mit meinen LAN Karten. Mein Board hat 2 davon + WLAN.

Laut DPCIManager wird mir folgendes angezeigt:



Model	BSD	Builtin
Wireless Network Adapter (802.11 a/b/g/n/ac)	en2	✓
I217V	en0	✓

Vendor	Device	Sub Ven	Sub Dev	Vendor Name	Device Name
8086	0C00	1458	5000	Intel Corporation	4th Gen Core Processor DRAM C...
8086	0C01	007F	0000	Intel Corporation	Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core...
8086	8CB1	1458	5007	Intel Corporation	
10DE	1B81	1462	0010	NVIDIA Corpora...	
8086	8CBA	1458	1C3A	Intel Corporation	
10DE	10F0	1462	3302	NVIDIA Corpora...	
8086	153B	1458	E000	Intel Corporation	Ethernet Connection I217-V
8086	8CAD	1458	5006	Intel Corporation	
8086	8CA0	1458	A182	Intel Corporation	
8086	8C90	0000	0000	Intel Corporation	
8086	8C96	007F	0000	Intel Corporation	
8086	8C98	0000	0000	Intel Corporation	
8086	8CA6	1458	5006	Intel Corporation	
8086	8CC4	1458	5001	Intel Corporation	
8086	8C82	1458	B005	Intel Corporation	
8086	8CA2	1458	5001	Intel Corporation	
10EC	8168	1458	E000	Realtek Semico...	RTL8111/8168/8411 PCI Expres...
14E4	43A0	106B	0111	Broadcom Corp...	BCM4360 802.11ac Wireless Ne...

In den Netzwerkeinstellungen sehe ich, dass ich zwei LAN Karten habe. Diesen habe ich auch eine feste IP zugewiesen.
In der Fritzbox sehe ich allerdigs, dass die eine LAN Karte über die andere geht und dann eine dynamische IP bekommt.

Wie kann ich das denn lösen?

Meine kexte sind in der EFI Partition in /Other installiert



Danke
Gruss
Dennis