Erledigt

GTX 1050 Ti Windforce - no device found - 10.11.6

Beitrag von „jtss90“ vom 19. Februar 2018, 18:12

Ok super vielen dank für dein Hilfe! werde das versuchen sobald ich ein moment habe...halte also mein EFI folder und plist, ausleere den ACPI/patched und probiere mit dem tool von thogg niatiz, vielen dank!! also mit sierra: kein nvda_drv, kein nv_disable, kein nvda_web, kein webdriver package von internet herunterzuladen...? danke!!!