Erledigt HP Elitebook 8460p mit Sierra - Grafikkarten Problem ATI Radeon HD6470M 1,0 GB

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 25. Februar 2018, 16:02

Das mit "Normalen Ladebalken sondern einfach einen Kreis" habe ich auch nie hinbekommen. Denke das liegt an der ATI Radeon HD6470M. Wie du in der EFI sehen kannst habe ich da einiges basteln müssen das die überhaupt läuft und das war nicht ohne.

Das mit dem AKKU hat bei mir immer bestens funktioniert. Keine Ahnung warum das nicht geht bei dir.

Die Performance war eigentlich auch immer ganz gut mit dem Intel Core i7-2620M. Jedoch denke ich nicht das die beim I5 so viel schlechter ist.

Einziges was mir noch einfällt. Hast du die ssdt.aml neu erstellt für deinen Prozessor? die in der EFI-Vorlage ist nämlich für den i7-2620M.
https://www.hackintosh-forum.d…p/FAQ/189-SSDT-Speedstep/