Erledigt HP Envy 6 1171-SG soll Hackbook werden

Beitrag von „McRudolfo“ vom 25. Februar 2018, 18:13

Erst einmal Glückwunsch zur Hackintosh-Geburt! 👍

Für den verbauten Audio-Chip gibt es inzwischen noch die Layout-ID 84 (eigentlich für HP Elitebook 840). Du kannst die ID zumindest mal testen.
Hast du die WLAN-Karte mit dem Lilu-Plugin ATH9KFixup/ATH9KInjector zum Laufen gebracht? Das könnte für andere mit gleichem Problem eine Hilfe sein.
Deine verwendeten Kexte sind auf dem neuesten Stand?
Wird in den Systeminformationen bei Bluetooth etwas angezeigt?