macOS High Sierra auf Dell XPS15-9560

Beitrag von „eddy33“ vom 9. März 2018, 20:49

Hallo, ich habe es mit den beiden Dateien versucht und die config.plist angepasst.

Laptop bootet aber leider das gleiche Ergebnis -> Kopfhörer kratzt.

Habe dann gedacht, ich versuche try and error und habe die originale SSDT_Syspref.orig in den patched Ordner. Neu gebootet, aber das selber Ergebnis.