Erledigt Lenovo W530 - Installation grundsätzlich möglich?

Beitrag von „Fontanus“ vom 21. März 2018, 10:36

Moin, moin,
zunächst einmal Danke für alle Hinweise und Tipps, die hier aufgelistet sind. Ein Teil davon ist mir noch unverständlich, aber das ändert sich vielleicht noch.
Einige Tipps habe ich nun schon angewendet, aber immer noch ohne Erfolg. Der Reihe nach (Fotos sind angehängt):
- Ich verwende nun ausschließlich die aktuelle Clover-Version v2.4k r4411
- Der USB-Stick wird erfolgreich erstellt.
- Im BIOS habe ich UEFI only eingestellt und die NVIDIA-Grafikkarte deaktiviert.
- Der Rechner bootet vom USB-Stick. Das Auswahlmenü wird angezeigt.
- Der Verbose-Mode wird ausgewählt und dann vom USB-Stick weiter gebootet.
- Das Ergebnis ist auf dem letzten Foto zu sehen. Weitestgehend schwarzer Bildschirm mit ++++Zeichen.

Und jetzt suche ich nach einer Möglichkeit die Fotos anzuhängen. Übersehe ich da etwas?