Erledigt Acer VN7-792G-59CL, benötige bitte Hilfe mit High Sierra Installation

Beitrag von „al6042“ vom 25. März 2018, 21:17

Ich gehe davon aus, dass sich der IntelGraphicsFixup mit den beiden FakePCIID-Kexten beisst. Auf meinem damaligen Skylake Laptop mit HD520 Grafik habe ich die auch nicht gebraucht.

Verschiebe die doch bitte mal in einen neuen Ordner, z.B. /EFI/CLOVER/kexts/Backup, und versuche den Startvorgang nochmal.