Erledigt Schwupps - Bluetooth geht nicht mehr - ThinkPad X230 (HS 10.13.4)

Beitrag von „klein2“ vom 31. März 2018, 13:15

Ah! Ok - den habe ich in der Tat nicht drin. So ganz verstehe ich allerdings nicht, was ich nun daran ändern muss. Die Info.plist in dem Paket enthält die im verlinkten Thread aufgelisteten Codes nicht.

--- UNSINN!
In Clover - alles klar Mal rebooten und schauen! Danke!

--- Bluetooth scheint nun wieder zu klappen. Allerdings bekomme ich die MX Master trotzdem nicht gekoppelt. BT kann ich aktivieren und deakivieren und die Maus ansich wird gefunden, das klappte bis eben nicht. Denke ich habe eher ein Problem mit der Maus ansich. Na mal schauen.

Danke auf jeden Fall für den Hinweis!

--- und gelöst Nochmal die Maus ausgeschaltet, 1 Min. gewartet, BT deaktiviert, wieder aktiviert, Port 3 gewählt, und Connect gedrückt, Verbinden angeklickt und etwas gewartet nun ist Sie gekoppelt!

Und für andere, hier mal ein Screenshot wie der Eintrag im Clover aussehen soll (bzw. Clover Configurator):