Erledigt

Fehlermeldung apfs_vfsop_sync:2928 seit Installation von Mac OS High Sierra 10.13

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 2. April 2018, 21:33

Hast du es schon mal ohne die TRIM Unterstützung versucht mit der neusten apfs.efi?

[Sammlung neuste apfs.efi](#)