Erledigt HP Envy 6 1171-SG WLAN Probleme nach EFI Überarbeitung

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 4. April 2018, 15:02

Es ist wie an meinem alten "HP EliteBook 8460P". Wenn Wlan über den Wlan Schalter deaktiviert ist gibt es keine Möglichkeit das Modul zur Arbeit zu bewegen.
Beim "HP EliteBook 8460P" funktionierte es dann durch mehrmalige Versuche diese Taste zu aktivieren und mehreren Neustarts. Wobei der Status der Taste oft falsch angezeigt wurde. Deaktiviert konnte auch bedeuten bereits aktiviert.

Bei dir ist es aber glaube ich etwas anders und du hast einen ACPI-Taste zum Aktivieren. Da gehen mir leider die Ideen aus wie man über ein solche Taste das Modul aktivieren kann.

Kannst du mal ein Bild einstellen von der Wlan Taste. Reagiert die mit Licht an und aus beim drücken?