Erledigt

IOGEAR Bluetooth Stick unter High Sierra funktioniert nicht

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 10. April 2018, 18:17

Bist du dir sicher, dass Bluetooth nicht auch mit der eingebauten Karte funktioniert? Bei vielen Intel-Karten ist das der Fall. Ansonsten: Kannst du Bluetooth im BIOS deaktivieren? Die beste Lösung wäre allerdings, die eingebaute Karte gegen eine zu tauschen, die von macOS unterstützt wird.