Erledigt Nach Update auf 10.13.4 bootet System nicht mehr.

Beitrag von „griven“ vom 10. April 2018, 23:40

MacPro 3.1 ist unter HighSierra nicht mehr unterstützt und fällt damit raus beim Mini bin ich mir nicht sicher...