Erledigt

Nach Aktualisierung auf 2018-002 nur Display Graphic 7 MB

Beitrag von „valiant“ vom 15. April 2018, 23:00

Hm, scheint aktiv zu sein, im BIOS kann ich bei I217V diverse Einstellungen nach der Auswahl vornehmen. Beim Einstecken des LAN-Kabels blinken auch beide Ethernet-Ports eine kurze Zeit. Soll ich den nun deaktivieren im Bios?... Frage mich nur wie im Bios, sehe doch nirgends eine Auswahl für "on/off". Deinen AppleIntelE1000e.kext trotzdem einsetzen auch wenn aktiv?

Wie Du schriebst, in EFI kopieren. Ja, Audio geht