Erledigt Sierra auf HP Compaq Elite 8200 USDT

Beitrag von „guckux“ vom 19. April 2018, 06:37

Mir scheint, als ob auf dem HP 8200 elite das Problem darin besteht, daß USB nur im legacy mode gebootet werden kann und die Disks über UEFI-mode...
Bei dieser Verfahrensweise "stolpere" ich über Probleme, welche ich (noch) nicht gelöst habe/lösen kann.

Ich meine bei tony.... gelesen zu haben, dass der Boot/die Installation im "Mixmode" nicht funktionieren würde...
OK, dieser Tage kommt ein neuer Rechner rein, der dürfte "kompatibler" sein...