Erledigt hackintosh (optiplex 760) uhr geht langsam

Beitrag von „A7X-jonathan“ vom 25. April 2018, 23:37

die uhr bei meine hacki 10.13.4 geht langsam, das heist das eine sekunde etwas langer dauert als normal nach einer weile ist die uhr komplett falsch(im bios ist die uhr richtig)