Erledigt

Ethernet wird nicht erkannt?

Beitrag von „Hochachtungsvoll“ vom 30. April 2018, 11:12

Hatte den falschen Kext.
RealtekRTL8100 war der richtige.