Erledigt Seit 10.13.4 USB-Problem (GA-Z170M-D3H)

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 15. Mai 2018, 14:55

> Zitat von Harper Lewis
>
> Die Ansicht IOACPIPlane entspricht aber dem, was die ACPI-Tables deines Boards hergeben

Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in Sierra auf dem GA-Z170 mit Bios-Version F7 14 HS-Ports 10 SS-Ports und die beiden USR-Ports gesehen habe. Leider habe ich da keinen Screenshot mehr. Die beiden HS-Ports 13 und 14 (die einzigen 2.0-Ports) sind ja ganz verschwunden.



bzw. hier
docplag_gaz170.ioreg.zip