Erledigt Seit 10.13.4 USB-Problem (GA-Z170M-D3H)

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 15. Mai 2018, 21:12

So sollte das richtig sein.



Das da was nicht stimmt hat aber nix mit dem Limit-Patch zutun. Ohne Limit-Patch müssten 15 Ports in ioreg auftauchen. In meinem Fall HS01 bis 14 und SS01. So war das bis jetzt mit Bios-Version F7. Seit Bios-Version F22f habe ich nur noch HS01 bis 10 und 5 SS-Ports. Seltsam... Trotzdem Danke @al6042